

Vergaderjaar 2008–2009

**28 325**

**Bouwregelgeving 2002–2006**

**Nr. 92**

## **BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE**

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 oktober 2008

Eerder dit jaar heb ik uw Kamer geïnformeerd over de problemen met de aluminium gevelplaten van de Hoftoren in Den Haag.

Recent zijn de resultaten beschikbaar gekomen van nieuw onderzoek naar deze problematiek, waartoe de Rijksgebouwendienst opdracht had gegeven. Daaruit blijkt dat er geen schade mag worden verwacht aan de gevelbekleding bij een windsnelheid overeenkomend met windkracht 7 op de schaal van Beaufort. Het onderzoek doet geen uitspraak over de mogelijke schade die zich zou kunnen voordoen bij een hogere windsnelheid.

De Rijksgebouwendienst vindt deze onduidelijkheid onacceptabel en heeft van de gevelbouwer een structurele, stabiele en toekomstvaste oplossing geëist waarbij de veiligheid onder alle wettelijke bepaalde omstandigheden wordt gegarandeerd. Als tussenoplossing heeft de Rijksgebouwendienst in nauw overleg met de gemeente Den Haag maatregelen getroffen om met de geconstateerde onduidelijkheden om te gaan. Daarbij wordt de Hoftoren, waarin het ministerie van OCW is gehuisvest, onder verscherpt toezicht geplaatst.

De directeur-generaal van de Rijksgebouwendienst heeft een en ander in een brief aan de wethouder van Bouwen en Wonen van de gemeente Den Haag vastgelegd. Deze brief zend ik u hierbij ter informatie toe.<sup>1</sup>

De minister voor Wonen, Wijken en Integratie,  
C. P. Vogelaar

<sup>1</sup> Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.