

datum voorval	Naam Bedrijf	Plaats	Straat	huisnummer	postcode	verplichte velden								velden invullen indien kolom R met JA is beantwoord				Vervolgactie OD	Memoveld	melding tekst		
						Soort voorval	Oorzaak	Vrijgekomen stof	Andere stof	Hoeveelheid	Milieuschade	Letselschade	Soort hinder/ overlast	Merkbaar buiten inrichting?	Voortzeten procedure j/n	Maatregelen wegnemen oorzaak	Acties om gevolgen te beperken				Maatregelen ter preventie	
9-1-2019	Teijin Aramid BV	Farmsum	Oosterhorn	6	9936 HD	Lekkage/emissie (gevaarlijke)stof naar lucht	Lekkende spoorwagon/tank(auto)/leiding/installatie	Anders, beschrijven in kolom: andere stof	OPD	onbekend	Luchtverontreiniging	Geen	Anders, toelichten in Memoveld	Nee	Ja				Rapport volgt		Lekkage aan een OPD container. Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk.	
22-1-2019	Teijin Aramid BV	Farmsum	Oosterhorn	6	9936 HD	Lekkage/emissie (gevaarlijke)stof naar bodem	Falen beveiliging		afvalwater met sporen van Aniline	5m3	Bodemverontreiniging	Geen	Anders, toelichten in Memoveld	Nee	Nee	Verontreiniging wegpompen/opruimen	Installatie stilleggen	Aanpassen installatie	Afhandeling OK		Een afvalwater koelbed is door zijn breekplaat gegaan, waardoor ongeveer 5m3 verontreinigd afvalwater op straat terecht gekomen is.	
2-3-2019	BioMCN	Farmsum	Oosterhorn	10	9936 HD	Lekkage/emissie (gevaarlijke)stof naar bodem		Zoutzuur (HCl)		onbekend			Anders, toelichten in Memoveld	Nee	Ja	Inblokken leiding/installatie	Reparatie installatie	Onderhoud installatie	Rapport volgt		Melding van een lekkage zoutzuurtank	
7-3-2019	BioMCN	Farmsum	Oosterhorn	10	9936 HD	Fakkelen	Storing productie	Geen				Anders, toelichten in Memoveld	Geen	Anders, toelichten in Memoveld	Ja	Nee	Installatie stilleggen	Anders, toelichten in Memoveld	Anders, toelichten in Memoveld	Afhandeling OK		Melding dat de fabriek is getript. Fabriek naar de veilige stand gegaan. Flair in werking gesteld.
6-3-2019	ChemCom Industries BV	Farmsum	Oosterhorn	10	9936 HD	Lekkage/emissie (gevaarlijke)stof naar bodem	Lekkende spoorwagon/tank(auto)/leiding/installatie	Anders, beschrijven in kolom: andere stof	Mengsel van water (96%), Natrium hydroxide (4%) en 0,06% methanol	100 liter	Bodemverontreiniging	Geen	Anders, toelichten in Memoveld	Nee	Nee	Verontreiniging wegpompen/opruimen	Indammen verontreiniging	Onderhoud installatie	Afhandeling OK		De leiding werd gespoeld met warm water (basisch) en daarbij is een lekkage ontstaan bij een flensverbinding (pakking)	
11-3-2019	BioMCN	Farmsum	Oosterhorn	10	9936 HD	Fakkelen	Storing productie	Geen				Anders, toelichten in Memoveld	Geen	Anders, toelichten in Memoveld	Ja	Nee	Installatie stilleggen	Anders, toelichten in Memoveld	Anders, toelichten in Memoveld	Afhandeling OK		Melding dat de fabriek is getript. Fabriek naar de veilige stand gegaan. Flair in werking gesteld.
16-4-2019	Teijin Aramid	Farmsum	Oosterhorn	6	9936 HD	Lekkage/emissie (gevaarlijke)stof naar lucht		Anders, beschrijven in kolom: andere stof	MMC	onbekend	Luchtverontreiniging	Geen	Anders, toelichten in Memoveld	Nee	Nee	Reparatie installatie	Reparatie installatie	Onderhoud installatie	Geen		Emissielakage MMC	
29-4-2019	ChemCom Industries BV	Farmsum	Oosterhorn	10	9936 HD	Lekkage/emissie (gevaarlijke)stof naar bodem	Lekkende spoorwagon/tank(auto)/leiding/installatie	Anders, beschrijven in kolom: andere stof	Formaline	5 m3	Geen	Geen	Anders, toelichten in Memoveld	Nee	Nee	Reparatie installatie	Indammen verontreiniging	Proces aanpassen/veranderen	Geen		Op 29-4-2019 ontdekte de nachtdienst dat er lekkage was in de tankpit Tussenopslag Formaline (hierna TOS FH). Men constateerde dat er een lekkage was vanuit een slang aansluiting bij V805. De afsluiter aan tank V805 is daarop gesloten en de lekkage stopte meteen.	
26-4-2019	BioMCN	Farmsum	Oosterhorn	10	9936 HD	Lekkage/emissie (gevaarlijke)stof naar bodem	Menselijk handelen (of nalaten)	Olie		400 liter	Bodemverontreiniging	Geen	Anders, toelichten in Memoveld	Nee	Nee	Verontreiniging wegpompen/opruimen	Indammen verontreiniging	Aanpassen procedure	Geen		Melding van het overlopen van een tankauto met een olie/water mengsel.	
10-5-2019	BioMCN	Farmsum	Oosterhorn	10	9936 HD	Lekkage/emissie (gevaarlijke)stof naar bodem	Beschadiging installatie	Anders, beschrijven in kolom: andere stof	Methanol	onbekend	Bodemverontreiniging	Geen	Anders, toelichten in Memoveld	Nee	Nee	Reparatie installatie	Verontreiniging afgraven/opruimen		Geen		Lekkage methanolleiding. Leiding hersteld.	
8-5-2019	ChemCom Industries BV	Farmsum	Oosterhorn	10	9936 HD	Lekkage/emissie (gevaarlijke)stof naar bodem	Beschadiging installatie	Anders, beschrijven in kolom: andere stof	Formaline	max. 200 L	Geen	Geen	Anders, toelichten in Memoveld	Nee	Nee	Reparatie installatie	Verontreiniging wegpompen/opruimen	Aanpassen procedure	Geen		Op 8-5-2019 ontdekte de nachtdienst tijdens de controleronde dat er lekkage was op de pompplaat Eindopslag Formaline (EOS FH). Men constateerde dat er vloeistof lekte vanuit een klep in de circulatieleiding van V852 aan de pompzijde. De afsluiter is gesloten waarop de lekkage meteen stopte. Ook de afsluiter bij V852 is daarna gesloten.	
8-5-2019	AkzoNobel MEB	Farmsum	Oosterhorn	4	9936 HD	Lekkage/emissie (gevaarlijke)stof naar bodem	Lekkende spoorwagon/tank(auto)/leiding/installatie	Zoutzuur (HCl)		0,5 L	Bodemverontreiniging	Geen	Anders, toelichten in Memoveld	Nee	Nee	Inblokken leiding/installatie	Inblokken leiding/installatie	Aanpassen installatie	Geen		Lekkage geconstateerd tijdens het vladen via een leiding van zoutzuur vanaf Teijin Twaron naar het MEB. Leiding uit bedrijf genomen. Vervuilde grond opgeruimd. Lekkage leiding wordt nader onderzocht.	
24-5-2019	AkzoNobel SALT	Farmsum	Oosterhorn	4	9936 HD	Lekkage/emissie (gevaarlijke)stof naar bodem	Falen installatie	Anders, beschrijven in kolom: andere stof	Pekelwater	5m3	Bodemverontreiniging	Geen	Anders, toelichten in Memoveld	Nee	Nee	Verontreiniging wegpompen/opruimen	Inblokken leiding/installatie		Rapport volgt		Settler AS3152 ter plaatse van de pekelaanvoer is overgelopen. De tank staat in een tankpit. Een deel van de pekelaanvoer is niet via het riool van de tankpit afgevoerd, maar buiten de tankpit terecht gekomen.	
21-5-2019	Teijin Aramid	Farmsum	Oosterhorn	6	9936 HD	Lekkage/emissie (gevaarlijke)stof naar bodem		Anders, beschrijven in kolom: andere stof	OPD	ca. 1 m3	Anders, toelichten in Memoveld	Geen	Anders, toelichten in Memoveld	Nee	Ja	Verontreiniging wegpompen/opruimen	Ontruiming inrichting en omgeving	Aanpassen installatie	Rapport volgt		Melding: er lekt OPD uit de container	
20-6-2019	Lubrizol	Farmsum	Oosterhorn	4	9936 HD	Lekkage/emissie (gevaarlijke)stof naar lucht	Lekkende spoorwagon/tank(auto)/leiding/installatie	Chloor(gas) (Cl2)		onbekend	Luchtverontreiniging	Geen	Materiële schade binnen inrichting	Nee	nee	Ontruiming inrichting	Ontruiming inrichting	Onderhoud installatie	Afhandeling OK		Melding van een intergasalarm. Chloorgas in gebouw gebleven en via chloorvernietings geleid.	
20-6-2019	Teijin Aramid	Farmsum	Oosterhorn	6	9936 HD	Lekkage/emissie (gevaarlijke)stof naar lucht	Menselijk handelen (of nalaten)	Zoutzuur (HCl)		onbekend	Luchtverontreiniging	Geen	Anders, toelichten in Memoveld	Nee	Nee				Afhandeling OK		Bij losbouwen van een klep is er een HCL lekkage naar buiten opgetreden. Waterscherm aangelegd om effectgebied zo klein mogelijk te houden.	
18-6-2019	Teijin Aramid	Farmsum	Oosterhorn	6	9936 HD	Lekkage/emissie (gevaarlijke)stof naar bodem	Lekkende spoorwagon/tank(auto)/leiding/installatie	Zoutzuur (HCl)		onbekend	Geen	Geen	Anders, toelichten in Memoveld	Nee	Nee	Inblokken leiding/installatie	Inblokken leiding/installatie	Onderhoud installatie	Afhandeling OK		Tijdens verwijderen van een rooster is er leidingwerk beschadigd waardoor een HCL lekkage is ontstaan. Dit is beperkt gebleven tot in het gebouw binnen de vst dichte slab.	