

Visuele Inspectie conform IK 9 - 4

Blanke ht kist			Ktn koker			Munitie		
voldaan	niet voldaan	reden	voldaan	niet voldaan	reden	voldaan	niet voldaan	reden
n = 2 x	<input type="checkbox"/>	foutnr IK 9-4 (*)	n = 20 x	<input type="checkbox"/>	foutnr IK 9-4 (*)	n = 20 x	<input type="checkbox"/>	foutnr IK 9-4 (*)
NEF			NEF			NEF		
EF			EF			EF		
OF			OF			OF		

Verpakking en munitie 100% geïnspecteerd.

Verdere gegevens per component staan in de configuratie tabel Lot 10 01/07.



Blanke ht kist a 10 st

gevaarenklasse 1.1.F !!!!

cpl schot met verpakking

Uitvoerder:	Datum:	Paraaf:	NSN	Lotnummer:
Aoo Mun Tech	14 aug 2007		1350-50-000-0724(17-B586)	10 01/07
Hoofd Bureau:	Datum:	Paraaf:	Bijz. Zie configuratie tabel.	
	02 okt 2007			

<b>Lot 10 01/07</b>
---------------------

<b>Configuratie tabel</b>
---------------------------

<b>Aantal</b>
---------------

<b>20</b>
-----------

<b>Buis M6 H</b>
------------------

<b>Lot 10- 01-03 20x</b> <b>Ingeslagen merken</b>
--

<b>Lichaam</b>
----------------

<b>Lot 10 01/07 20x</b> <b>Tekst opdruk geel op groen lichaam.</b>
---

<b>Staat</b>
--------------

<b>Lot 10-02-00 K 1x</b>
<b>Lot 10-03-00 K 9x</b>
<b>Lot 10-06-00 K 10x</b>
<b>Ingeslagen merken</b>

<b>Grond kds</b>
------------------

<b>Lot TP80 01-07 20x</b> <b>Zwarte opdruk.</b>
--

<b>Deelladingen</b>
---------------------

<b>Géén tekst</b>
-------------------

<b>Opmerkingen</b>
--------------------


<b>Veiligheidslint onder de kokercentrering.</b> <b>Tussen lichaam en staart gekornageld:</b> <b>10wel en 10 niet. Het lichaam is rijkelijk voorzien</b> <b>van Ruische ingeslagen merken.</b>
---

Visuele Inspectie conform IK 9 - 4

Blanke ht kist			Ktn koker			Munitie		
voldaan	niet voldaan	reden	voldaan	niet voldaan	reden	voldaan	niet voldaan	reden
x	<input type="checkbox"/>	foutnr IK 9-4 (*)	x	<input type="checkbox"/>	foutnr IK 9-4 (*)	x	<input type="checkbox"/>	foutnr IK 9-4 (*)
n = 2			n = 20			n = 20		
NEF			NEF			NEF		
EF			EF			EF		
OF			OF			OF		

Verpakking en munitie 100% geïnspecteerd.

Verdere gegevens per component staan in de configuratie tabel Lot 10 02/07.






Blanke ht kist a 10 st

gevaarenklasse 1.1.F !!!!

cpl schot met verpakking

Uitvoerder:	Datum:	Paraaf:	NSN	Lotnummer:
Aoo Mun Tech	15 aug 2007		1350-50-000-0724(17-B886)	10 02/07
Hoofd Bureau:	Datum:	Paraaf:	Bijz. Zie configuratie tabel.	
	02 okt 2007			

Visuele Inspectie conform IK 9 - 4									
Blanke ht kist			Ktn koker			Munitie			
voldaan	niet voldaan	reden niet voldaan	voldaan	niet voldaan	reden niet voldaan	voldaan	niet voldaan	reden niet voldaan	
n = 6	x	foutnr IK 9-4 (*)	n = 60	x	foutnr IK 9-4 (*)	n = 60	x	foutnr IK 9-4 (*)	
NEF			NEF			NEF			
EF			EF			EF			
OF			OF			OF			
Verpakking en munitie 100% geïnspecteerd.									
Verdere gegevens per component staan in de configuratie tabel Lot 10 03/07.									
									
Blanke ht kist a 10 st			gevaarenklasse 1.1.F !!!!						
Uitvoerder:		Datum:		Paraaf:		NSN		Lotnummer:	
Aoo Mun Tech		15 aug 2007				1350-50-000-0724(17-B586)		10 03/07	
Hoofd Bureau:		Datum:		Paraaf:					
		02 okt 2007				Bijz. Zie configuratie tabel.			

**Lot 10 03/07****Configuratie tabel****Aantal****60****Buis M6 H**

Lot 10 02/05 50x Zwarte opdruk  
 Lot 33-1-00 9x Ingeslagen merken.  
 Géén tekst 1x

**Lichaam**

Lot 10 03/07 60x  
 Tekst opdruk geel op satin-groen lichaam.

**Staart**

Lot 10-03-00 K 60x  
 Ingeslagen merken

**Grond kds**

Lot TP80 01-07 60x  
 Zwarte opdruk.

**Deelladingen****Géén tekst****Opmerkingen**




**Veiligheidslint onder de kokercentreerring. Lichaam en staart zijn gekornageld.  
 Het lichaam is rijkelijk voorzien van Russische ingeslagen merken.**

Visuele Inspectie conform IK 9 - 4

Blanke ht kist			Ktn koker			Munitie		
voldaan	niet voldaan	reden	voldaan	niet voldaan	reden	voldaan	niet voldaan	reden
n = 6 x	<input type="checkbox"/>	niet voldaan foutnr IK 9-4 (*)	n = 60 x	<input type="checkbox"/>	niet voldaan foutnr IK 9-4 (*)	n = 60 x	<input type="checkbox"/>	niet voldaan foutnr IK 9-4 (*)
NEF			NEF			NEF		
EF			EF			EF		
OF			OF			OF		

Verpakking en munitie 100% geïnspecteerd.

Verdere gegevens per component staan in de configuratie tabel Lot 10 04/07.



Blanke ht kist a 10 st

Eén maal een dopje er af van een aanvullende kds door gebruikershandeling ( in de koker terug doen).

Uitvoerder:	Datum:	Paraaf:	NSN	Lotnummer:
Aoo Mun Tech	15 aug 2007		1350-50-000-0724(17-B586)	10 04/07
Hoofd Bureau:	Datum:	Paraaf:	Bijz. Zie configuratie tabel.	
	02 okt 2007			

<b>Lot 10 04/07</b>
---------------------

<b>Configuratie tabel</b>
---------------------------

<b>Aantal</b>
---------------

<b>60</b>
-----------

<b>Buis M6 H</b>
------------------

<p>Lot 10 02/07 30x          Lot 10 01/07 26x          Niet leesbaar 4x          Zwarte opdruk.</p>
---

<b>Lichaam</b>
----------------

<p>Lot 10 04/07 60x          Tekst opdruk zwart op mat-groen lichaam.</p>
---

<b>Staat</b>
--------------

<p>Lot 10-05-06 K 38x          Lot 10-06-06 K 7x          Lot 10-08-06 K 4x          Lot 10-09-06 K 11x          Ingeslagen merken</p>
--

<b>Grond kds</b>
------------------

<p>TP80 01/06 60x          Zwarte opdruk.</p>
---

<b>Deelladingen</b>
---------------------

<b>Géén tekst</b>
-------------------

<b>Opmerkingen</b>
--------------------

<p>1x MR met 5 aanvullende ladingen.          1x tape slecht aangebracht op koker.          2x deelladingen beschadigd bij gebruikers handelingen.          Veiligheidslint onder&amp;boven de kokercentreerring.          Het lichaam is rijkelijk voorzien van Russische ingeslagen merken.</p>
---

# **BIJLAGE C**



**Demontage buis M6-H**

**Overzicht Röntgenopnamen**

**Beschrijving werking buis M6-H**







# Overzicht Röntgen opnamen buislots (1)



lot 01-05



geen foto's (lot is niet de bij steekproef aangetroffen)



# Overzicht Röntgen opnamen buislots (2)

lot 01-06

geen foto's (lot is niet de bij steekproef aangetroffen)



lot 03-06

geen foto's beschikbaar

